
1400±2
33
42
600±2
114±1
350
114±1


103±1
B
A
A
500±2
B


G1/2''
(x4)
2±1(x4)
550
25±0,5 (x4)
28±0,5 (x4)
1344


100


C

A




0,30±0,04
13,22
1,11 -0 +0,04
19
14
33,3
5,5
31

C
3:1