

GO4 CORK



by Amorim

UNDERLAY
SUBPAVIMENTO
SOUS-COUCHE
UNTERLAGE
BASE AISLANTE
SOTTOPAVIMENTO
ПОДЛОЖКА
STRAT DE BAZĂ
PĀRKLĀJUMS
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ


NATURE GREEN

LAMINATE

WOOD




★★★★☆




★★★★☆



★★★★☆



★★★★☆




★★★★★

Underlay for thermal and acoustic insulation

- PT** Subpavimento para isolamento térmico e acústico
- FR** Sous-couche pour isolation thermique et acoustique
- DE** Unterlage für Wärme und Schalldämmung
- ES** Base aislante para aislamiento térmico y acústico
- IT** Sottopavimento per isolamento termico e acustico
- PL** Podkład do izolacji termicznej i akustycznej
- RO** Strat de bază pentru izolare termică și acustică
- LV** Pārklājums termiskai un skaņas izolācijai
- RU** Подложка для тепло и звукоизоляции

10m²



1x10 m



2 mm

Made in Portugal / Feito em Portugal / Fabriqué au Portugal / Hergestellt in Portugal / Fabricado en Portugal / Prodotto in Portogallo / Wyprodukowano w Portugalii
Fabricat în Portugalia / Ražots Portugālē / Сделано в Португалии

AMORIM
CORK
COMPOSITES


www.go4cork.com

Declare.



NATURE GREEN


FLOORING WITHOUT GLUE | PAVIMENTOS NÃO COLADOS | REVETEMENTS FLOTTANTS | NICHT GEKLEBTE BODENBELÄGE | SUELOS NO ENCOLADOS | PAVIMENTI NON INCOLLATI | PODŁOŻA NIEKLEJONE | PODELE NEAGREATE | NESEGTAŠ GRIDAS | И НЕ КЛЕЕВЫХ ПОЛОВ




Installation of vapour insulation barrier
Aplicação da barreira de vapor
Application d'une barrière anti-humidité
Verlegung einer Dampfsperre
Instalación de barrera aislante de vapor
Posa della barriera al vapore
Montaj bariery izolații parii
Instalarea barierei de izolare contra vaporilor
Tvarka izolacijs barjeras ustatidiana
Установка пароизоляционной пленки




Application of perimeter barrier
Aplicação da barreira perimetral
Application d'une barrière d'isolation périphérique
Anwendung einer Randsperre
Aplicación de barrera perimetral
Posa della barriera perimetrale
Zastosowanie bariery obwodowej
Aplicarea barierei pe perimetru
Perimetra barjeras ustatidiana
Нанесение периметральных датчиков



Application of underlayment
Remoção do subpavimento
Application de la sous-couche
Anwendung einer Unterlage
Aplicación del base aislante
Posa del sotfondido
Zastosowanie podkładu
Aplicarea stratului de bază
Apakšklāja uzstatidiana
Нанесение напольного покрытия



Application of the tape on joints between rolls
Aplicação de fita adesiva entre os rolos
Application du ruban adhésif sur le bord des lés
Anwendung des Klebebandes an Fugen zwischen den Bahnen
Aplicación de la cinta en las juntas entre rollos
Aplicazione del nastro sulla giunzione dei rotoli
Nakładanie taśmy na połączenia między rolkami
Aplicarea de bandă adezivă izolantă pe îmbinări, între trecurile cu rula
Lentes uzstatidiana uz savienojumiet starp rullēm
Нанесения ленты на стыки между рулонами



Application of final flooring
Aplicação do piso final
Application du revêtement de sol final
Anwendung des endgültigen Bodenbelags
Aplicación de pavimento final
Posa della pavimentazione finale
Zastosowanie kołowej posadzki
Aplicarea podelei finale
Podėja gridas seguma ustatidiana
Финальное покрытие




Removal of excessive material
Remoção do excesso de material
Retrait de l'excès de matériau
Entfernung des überschüssigen Materials
Eliminación del material sobrante
Rimozione del materiale in eccesso
Udværgelse af overskydende materiale
Indegatpama materialului in exces
Liekla materiala neporemsana
Устранение лишнего материала




FLOORING WITH GLUE | PAVIMENTOS COLADOS | REVETEMENTS COLLES | GEKLEBTE BODENBELÄGE | SUELOS ENCOLADOS | PAVIMENTI INCOLLATI | PODŁOŻA KLEJONE | PODELE LIPIE | LĪMĒTAS GRIDAS | КЛЕЕВЫХ ПОЛОВ



Installation of vapour insulation barrier
Aplicação da barreira de vapor
Application d'une barrière d'isolation périphérique
Verlegung einer Dampfsperre
Instalación de barrera aislante de vapor
Posa di barriera al vapore
Montaj bariery izolații parii
Instalarea barierei de izolare contra vaporilor
Tvarka izolacijs barjeras ustatidiana
Установка пароизоляционной пленки



Application of underlayment (glued)
Aplicação do subpavimento (colado)
Application de la sous-couche (collée)
Anwendung einer Unterlage (geklebt)
Aplicación del base aislante (encolado)
Posa del sotfondido (incollato)
Zastosowanie podkładu (klejonego)
Aplicarea stratului de bază (lipit cu clei)
Apakšklāja (pielīmēta) uzstatidiana
Нанесение напольного покрытия (glued)



Application of final flooring (glued)
Aplicação do piso final (colado)
Application du revêtement de sol final (collée)
Anwendung des endgültigen Bodenbelags (geklebt)
Aplicación de pavimento final (encolado)
Posa della pavimentazione finale (incollato)
Zastosowanie kołowej posadzki (klejonego)
Aplicarea podelei finale (lipit cu clei)
Edėja gridas seguma (pielīmēta) uzstatidiana
Финальное покрытие (glued)



Removal of excessive material
Remoção do excesso de material
Retrait de l'excès de matériau
Entfernung des überschüssigen Materials
Eliminación del material sobrante
Rimozione del materiale in eccesso
Udværgelse af overskydende materiale
Indegatpama materialului in exces
Liekla materiala neporemsana
Устранение лишнего материала

EN INSTALLATION ENVIRONMENT (WITH AND WITHOUT GLUE)

Temperatura > 10 °C / Relative humidity < 75 %
The floor must be in good structural condition, clean and level. The humidity content of the concrete substrate must not exceed 2.5 % (MC) by weight.
Before installing the underlay, open the packaging at least 48 hours in advance and leave it on the floor where it will be installed.

MOISTURE BARRIER (FLOORING WITHOUT GLUE)

For flooring without glue, you must first apply an anti-humidity barrier across the entire area to floor, and then install the underlay. The barrier must follow the outline of the enclosing wall, to a height of at least 50 mm. Overlay the barrier with a minimum thickness of 100 mm use a suitable tape to fix it, if necessary. After finishing, the barrier must cover the entire concrete area without any gaps. Never mechanically secure the barrier with screws, nails or staples as this may compromise its effectiveness.

INSTALLATION INSTRUCTIONS (WITHOUT GLUE)

Cut the underlay material roll to the desired length and install it directly, covering the entire surface. The underlay must cover the entire area without any gaps, and be securely joined using duct tape. Never mechanically secure the underlay with screws, nails or staples as this may compromise its effectiveness. Install the flooring perpendicularly to the underlay. Always follow the flooring manufacturer's recommended installation instructions.

INSTALLATION INSTRUCTIONS (WITH GLUE)

Before installing the underlay, apply the glue and make sure that the surface has been treated to prevent moisture. After applying the glue, cut the underlay material roll to the desired length and install it directly, covering the entire surface. The underlay must cover the entire area without any gaps, and be securely joined using duct tape. Never mechanically secure the underlay with screws, nails or staples as this may compromise its effectiveness. Apply glue on the underlay and install the flooring perpendicularly to the underlay. Always follow the flooring manufacturer's recommended installation instructions.

PT AMBIENTE DE TRABALHO (COLADOS E NÃO COLADOS)

Temperatura > 10 °C / Humidade relativa < 75 %
O pavimento deverá estar em boas condições estruturais, limpo e nivelado. O seu teor de humidade não deverá ser superior a 2,5% (CM) em peso, medido no substrato de betão.
Antes da instalação do subpavimento, deverá abrir a embalagem com uma antecedência mínima de 48 horas e colocá-lo na divisão onde será feita a instalação.

BARREIRA ANTI-HUMIDADE (PAVIMENTOS NÃO COLADOS)

No caso dos pavimentos não colados, antes da instalação do subpavimento, deverá aplicar uma barreira anti-humidade em toda a área a revestir. A barreira deve acompanhar a parede circundante do pavimento a isolar, no mínimo, em 50 mm de altura, instalar a barreira por sobreposição (mínimo de 100 mm) e utilizar uma fita adesiva adequada para a fixar, se necessário. Após terminar, a barreira deve cobrir a totalidade da área de betão sem deixar fendas. Nunca fixe mecanicamente a barreira com parafusos, pregos ou agrafes, uma vez que tal pode diminuir o seu desempenho.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO (NÃO COLADOS)

Corte o rolo do subpavimento no comprimento desejado e instale-o diretamente sobre toda a superfície. O subpavimento deverá cobrir a totalidade da área sem quaisquer fendas e com as juntas bem unidas com fita adesiva. Nunca fixe mecanicamente o subpavimento com parafusos, pregos ou agrafes, uma vez que tal pode diminuir o seu desempenho. Instale o pavimento na direção perpendicular ao subpavimento. Siga sempre instruções de instalação recomendadas pelo fabricante do pavimento.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO (COLADOS)

Antes de aplicar o subpavimento, aplique a cola e certifique-se que a superfície foi tratada contra o aparecimento de humidade. Depois de aplicar a cola, corte o rolo do subpavimento no comprimento desejado e instale-o diretamente sobre toda a superfície. O subpavimento deverá cobrir a totalidade da área sem quaisquer fendas e com as juntas bem unidas com fita adesiva. Nunca fixe mecanicamente o subpavimento com parafusos, pregos ou agrafes, uma vez que tal pode diminuir o seu desempenho. Aplique cola sobre o subpavimento e instale o pavimento na direção perpendicular ao subpavimento. Siga sempre as instruções de instalação recomendadas pelo fabricante do pavimento.

FR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL (POSE COLLEE ET POSE FLOTTANTE)

Température > 10 °C / Humidité relative < 75 %
Le sol devra être dans de bonnes conditions structurelles, propre et nivelé. Sa teneur en humidité ne devra pas être supérieure à 2,5 % (CM) en poids, mesurée dans le substrat en béton.
Avant la pose de la sous-couche, ouvrir son emballage au minimum 48 heures avant la mise en oeuvre, dans la pièce où elle sera effectuée.

BARRIÈRE ANTI-HUMIDITÉ (REJETEMENTS FLOTTANTS - POSE FLOTTANTE)

Pour les sols non collés, avant la pose de l'isolant, appliquer une barrière anti-humidité sur l'ensemble de la surface à revêtir. La faire remonter au bas des murs sur 50 mm au minimum, et superposer les lés sur 10 cm, pour éviter tout espace. Les sceller avec un ruban adhésif (si nécessaire), pour ne pas nuire à l'efficacité de cette barrière.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION (POSE FLOTTANTE)

Choisir le sens de pose du revêtement définitif : l'isolant doit être posé perpendiculairement. Couper les lés à la longueur nécessaire en prévoyant la barrière d'isolation périphérique. Appliquer les lés bord à bord (sans espace) et les unir avec un ruban adhésif pour assurer la bonne mise en place (si nécessaire), pour garantir les performances de la sous-couche. Respecter les préconisations du fabricant pour la pose du revêtement de sol.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION (REJETEMENTS COLLES - POSE COLLEE)

Vérifier la qualité du support initial et si nécessaire effectuer un traitement anti-humidité. Se reporter aux conseils d'utilisation du fabricant de colle. Couper la sous-couche à la longueur voulue en prévoyant la barrière d'isolation périphérique. Encoller le support par petites surfaces et appliquer l'isolant ; poursuivre la pose, en prenant soin de poser les lés bord à bord, sans espace aucun (ni clou, ni agrafe, pour ne pas nuire aux performances de la sous-couche). Avant de poursuivre les travaux, vous assurer que l'isolant est en parfaite adhérence avec le support initial, sur toute la surface. Vous reporter aux conseils de mise en oeuvre du fabricant du revêtement de sol, avant d'appliquer la colle adéquate sur la sous-couche.

DE ARBEITSUMGEBUNG (GEKLEBTE UND NICHT GEKLEBTE BODENBELÄGE)

Temperatur > 10 °C / Relative Feuchtigkeit < 75 %
Der Bodenbelag muss in guten strukturellen Bedingungen, sauber und eben sein. Sein Feuchtigkeitsgehalt darf nicht höher als 2,5 % (CM) an Gewicht sein, gemessen in der Betontragsschicht. Vor dem Verlegen der Unterlage müssen Sie mindestens 48 Stunden vorher die Verpackung öffnen und sie in den Raum bringen, in dem die Verlegung stattfinden wird.

FEUCHTIGKEITSSPERRSCHICHT (NICHT GEKLEBTE BODENBELÄGE)

Bei nicht geklebten Bodenbelägen muss vor dem Einbau der Unterlage eine Feuchtigkeitsspererschicht im gesamten zu verklebenden Bereich eingebaut werden. Die Sperre muss mindestens 50 mm Höhe die Wand, die den zu isolierenden Bodenbelag umgibt, bedecken. Bauen Sie den Schutz mit Überlappung (mindestens 100 mm) ein und benutzen Sie ggf. ein Klebeband, um ihn zu befestigen. Nachdem die Sperre eingebaut wurde, muss die gesamte Betonfläche, ohne irgendwelche Lücken, bedecken. Befestigen Sie niemals mechanisch die Sperre mit Schrauben, Nägeln oder Klammern, da dies ihre Leistung verringern kann.

VERLEGEANWEISUNGEN (NICHT GEKLEBTE BODENBELÄGE)

Schneiden Sie die Rolle der Unterlage auf die gewünschte Länge und verlegen Sie sie direkt auf der ganzen Oberfläche. Die Unterlage muss die gesamte Fläche ohne irgendwelche Lücken bedecken und die Fugen müssen mit Klebeband gut verschlossen sein. Befestigen Sie niemals die Unterlage mechanisch mit Schrauben, Nägeln oder Klammern, da dies ihre Leistung verringern kann. Verlegen Sie den Bodenbelag in senkrechter Richtung zur Unterlage. Befolgen Sie immer die vom Hersteller des Bodenbelags empfohlenen Verlegeanweisungen.

VERLEGEANWEISUNGEN (GEKLEBTE BODENBELÄGE)

Vor dem Verlegen der Unterlage den Kleber auftragen und sicherstellen, dass die Oberfläche gegen das Auftreten von Feuchtigkeit behandelt wurde. Nachdem Sie den Kleber aufgetragen haben, schneiden Sie die Rolle der Unterlage auf die gewünschte Länge und bauen Sie sie direkt auf der ganzen Oberfläche ein. Die Unterlage muss die gesamte Fläche ohne irgendwelche Lücken bedecken und die Fugen müssen mit Klebeband gut verschlossen sein. Befestigen Sie niemals die Unterlage mechanisch mit Schrauben, Nägeln oder Klammern, da dies ihre Leistung verringern kann. Tragen Sie den Kleber auf und verlegen Sie den Bodenbelag in senkrechter Richtung zur Unterlage. Befolgen Sie immer die vom Hersteller des Bodenbelags empfohlenen Verlegeanweisungen.

ES ENTORNO DE TRABAJO (CON ADHESIVO Y SIN ADHESIVO)

Temperatura > 10 °C / humedad relativa < 75 %
El suelo deberá estar en buenas condiciones estructurales, limpio y nivelado. Su contenido de humedad no debe de ser superior al 2,5 % (CM) en peso, medido en sustrato de hormigón.
Antes de la instalación del base aislante, deberá abrir el embalaje con una antelación mínima de 48 horas y colocarlo en la división donde se realizará la instalación.

BARRERA ANTIHUMEDAD (SUELOS NO ENCOLADOS)

En el caso de los suelos no encolados, antes de la instalación del base aislante, deberá aplicar una barrera antihumedad en toda la zona que va a revestirse. La barrera debe acompañar la pared circundante al suelo que va a aislarse, y tener al menos 50 mm de altura. Instale la barrera por superposición (mínimo de 100 mm) y utilice una cinta adhesiva adecuada para fijarla si es necesario. Cuando termine, la barrera deberá cubrir la totalidad del área de hormigón sin dejar huecos. Nunca fije mecánicamente la barrera con tornillos, clavos o grapas, ya que podría disminuir su rendimiento.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (NO ENCOLADOS)

Corte el rollo del base aislante a la longitud deseada e instálelo directamente sobre toda la superficie. El base aislante deberá cubrir la totalidad del área sin dejar huecos y con las juntas bien unidas con cinta adhesiva. Nunca fije mecánicamente el base aislante con tornillos, clavos o grapas, ya que podría disminuir su rendimiento. Instale el suelo en la dirección perpendicular al base aislante. Siga siempre las instrucciones de instalación recomendadas por el fabricante del suelo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (ENCOLADOS)

Antes de aplicar el base aislante, aplique la cola y asegure de que la superficie se ha tratado contra la aparición de humedad. Tras la aplicación de la cola, corte el rollo del base aislante a la longitud deseada e instálelo directamente sobre toda la superficie. El base aislante deberá cubrir la totalidad del área sin dejar huecos y con las juntas bien unidas con cinta adhesiva. Nunca fije mecánicamente el base aislante con tornillos, clavos o grapas, ya que podría disminuir su rendimiento. Aplique la cola sobre el base aislante e instale el suelo en dirección perpendicular al base aislante. Siga siempre las instrucciones de instalación recomendadas por el fabricante del suelo.

IT AMBIENTE DI LAVORO (INCOLLATI E NON INCOLLATI)

Temperatura > 10 °C / Umidità relativa < 75 %
Il pavimento deve essere in buone condizioni strutturali, pulito e livellato. Il suo tasso di umidità non deve superare il 2,5% (metodo CM) in peso, misurato sul supporto in calcestruzzo.
Prima di posare il sottopavimento, è necessario aprire la confezione 48 ore prima e disporlo nella stanza in cui verrà posato.

BARRIERA ALL'UMIDITÀ (PAVIMENTI NON INCOLLATI)

Nel caso di pavimenti non incollati, prima della posa del sottopavimento, applicare una barriera all'umidità su tutta l'area da coprire. La barriera deve accompagnare la parete intorno al pavimento da isolare di almeno 50 mm in altezza. Posare la barriera per sovrapposizione (minimo 100 mm) e, se necessario, fissarla con un nastro adesivo adeguato. Una volta terminato, la barriera dovrebbe coprire l'intera superficie in calcestruzzo senza lasciare fessure. Non fissare mai meccanicamente la barriera con viti, chiodi o graffi, in quanto ciò potrebbe ridurne le prestazioni.

ISTRUZIONI DI POSA (NON INCOLLATI)

Tagliare il rotolo del sottopavimento alla lunghezza desiderata e posarlo direttamente su tutta la superficie. Il sottopavimento deve coprire l'intera area senza lasciare fessure e con le giunzioni saldamente unite con nastro adesivo. Non fissare mai meccanicamente il sottopavimento con viti, chiodi o graffi, in quanto ciò potrebbe ridurne le prestazioni. Posare il pavimento in direzione perpendicolare al sottopavimento. Seguire sempre le istruzioni di posa raccomandate dal produttore del pavimento.

ISTRUZIONI DI POSA (INCOLLATI)

Prima di posare il sottopavimento, applicare la colla e assicurarsi che la superficie sia stata trattata contro la comparsa di umidità. Dopo aver applicato la colla, tagliare il rotolo del sottopavimento alla lunghezza desiderata e posarlo direttamente su tutta la superficie. Il sottopavimento deve coprire l'intera area senza lasciare fessure e con le giunzioni saldamente unite con nastro adesivo. Non fissare mai meccanicamente il sottopavimento con viti, chiodi o graffi, in quanto ciò potrebbe ridurne le prestazioni. Applicare la colla sul sottopavimento e posare il pavimento in direzione perpendicolare al sottopavimento. Seguire sempre le istruzioni di posa raccomandate dal produttore del pavimento.

PL ŚRODOWISKO PRACY (KLEJONE I NIEKLEJONE)

Temperatura > 10 °C / Wilgotność względna < 75 %
Podłozę powinno być w dobrych warunkach strukturalnych, czyste i wyrównane. Jego stopień wilgotności nie powinien przekraczać 2,5% (CM) wagi, mierzonej w podłożu betonowym.
Przed instalacją podłoża, jego opakowanie powinno być otwarte z przynajmniej 48-godzinnyim wyprzedzeniem i składowane w pomieszczeniu, gdzie będzie instalowane.

BARIERA CHRONIĄCA PRZED WILGOTNOŚCIĄ (PODŁOŻA NIEKLEJONE)

W przypadku podłoża nieklejonego, przed instalacją podkładu, należy zastosować barierę, chroniącą przed wilgotnością na całej powierzchni podłogi. Bariera powinna obejmować sąsiadujące ściany przy podłożu do wysokości przynajmniej 50 mm. Należy jął barierę zakładając krawędziej jeden na drugi (zakładka szeroka na przynajmniej 100 mm) i użyj taśmy klejącej, w razie potrzeby. Położona bariera powinna pokrywać całość betonowej powierzchni, nie zostawiając luk. Nigdy nie mocuj bariery za pomocą gwoździ, czy zszywek, bo to może zmniejszyć jej skuteczność.

INSTRUKCJE INSTALACJI (NIEKLEJONE)

Przynij rolę podłoża do pożądanj długości i zainstaluj je na całości powierzchni. Podłozę powinno pokryć całość powierzchni, bez pozostawiania luk i krawędziami dobrze przycmowanymi taśmą klejącą. Nigdy nie mocuj podłoża mechanicznie za pomocą śrub, gwoździ, czy zszywek, bo to może zmniejszyć jego skuteczność. Zainstaluj podłogę prostopadłe do podłoża. Zawsze stosuj się do instrukcji instalacji, rekomendowanych przez producenta podłogi.

INSTRUKCJE INSTALACJI (KLEJONE)

Przed instalacją podłoża, zaaplikuj klej i upewnij się, że powierzchnia została zabezpieczona na okoliczność wilgoci. Po nałożeniu kleju, przynij rolę podłoża do pożądanj długości i zainstaluj je bezpośrednio na całości powierzchni. Podłozę powinno pokryć całość powierzchni, bez pozostawiania luk i krawędziami dobrze przycmowanymi taśmą klejącą. Nigdy nie mocuj podłogę mechanicznie za pomocą śrub, gwoździ, czy zszywek, bo to może zmniejszyć jego skuteczność. Nałóż klej na podłogę i zainstaluj podłogę prostopadłe do podłoża. Zawsze stosuj się do instrukcji instalacji, rekomendowanych przez producenta podłogi.

RO IEKLĀŠANAS VIDE (AR UN BEZ LĪMES)

Temperatūra > 10 °C / Relatīvais mitrums < 75 %
Grīdai jābūt labai stāvoklī, tīrai un līdzenai. Betona pamatnes mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 2,5 % (MC) pēc svara.
Pirms apakšklāja ieklāšanas atstāiet iepakojumu vismaz 48 stundas iepriekš un atstājiet to uz grīdas vietā, kur tas tiks ieklāts.

MITRUMA BARJERA (GRĪDAS IEKLĀŠANA BEZ LĪMES)

Iekļājt grīdu bez līmes, jums no sākuma ir jāierīko mitruma barjera visā grīdas platībā, tikai pēc tam varat ieklāt apakšklāju. Barjera jāuzklāj arī uz norezējotās sienas vismaz 50 mm augstumā. Barjeras salikuma vietai minimālais biezums ir 100 mm, ja nāvējam barjeru, stiprinājām iekļāvējienā vienā otru (zaklādka šeroka na pryznajmniej 100 mm) i uzjy tasmj klejējā, w razie potrzeby. Położona bariera powinna pokrywać całość betonowej powierzchni, nie zostawiając luk. Nigdy nie mocuj bariery za pomocą gwoździ, czy zszywek, bo to może zmniejszyć jej skuteczność.

NORĀDĪJUMI PAR IEKLĀŠANU (BEZ LĪMES)

Apakšklāja materiāla rulli nogriezt vēlamajā garumā un iekļāvējiet to tā, lai tiktu nosepta visa virsma. Apakšklājam ir jānosēd visā platībā, neatstājot spraugas. Apakšklāja savienojām jāizmanto izolācijas lente. Nekādā gadījumā apakšklāju nedrīkst mehāniski stiprināt, izmantojot skrūves, naglas vai skavas, jo tas var negatīvi ietekmēt apakšklāja efektivitāti. Grīdas segumu iekļāvēj perpendikulāri apakšklājam. Obligāti ievērojiet grīdas seguma ražotājā norādījumus par ieklāšanu.

NORĀDĪJUMI PAR IEKLĀŠANU (AR LĪMI)

Pirms apakšklāja ieklāšanas uzklāvēj līmi un pārīcinieties, ka virsma ir apstrādāta, lai pasargātu no mitruma. Pēc līmes uzklāšanas apakšklāja materiāla rulli nogriezt vēlamajā garumā un iekļāvējiet to tā, lai tiktu nosepta visa virsma. Apakšklājam ir jānosēd visā platībā, neatstājot spraugas. Apakšklāja savienojām jāizmanto izolācijas lente. Nekādā gadījumā apakšklāju nedrīkst mehāniski stiprināt, izmantojot skrūves, naglas vai skavas, jo tas var negatīvi ietekmēt apakšklāja efektivitāti. Uzklāvēj līmi uz apakšklāja un iekļāvēj grīdas segumu perpendikulāri apakšklājam. Obligāti ievērojiet grīdas seguma ražotājā norādījumus par ieklāšanu.

LV MEDIUL DE INSTALARE (CU ȘI FĂRĂ CLEI)

Temperatura > 10 °C / Umiditatea relativă < 75 %
Podeaua trebuie să fie în stare bună din punctul de vedere al structurii, să fie curată și la nivel. Conținutul de umiditate al substratului din beton nu trebuie să depășească 2,5% (MC) ca greutate. Înainte de a instala stratul de bază, deschideți ambalajul cu cel puțin 48 de ore în prealabil și lăsați-l pe podeaua unde va fi instalat.

BARIERA ANTI-UMIDITATE (INSTALAREA PODELEI FĂRĂ CLEI)

Pentru instalarea de podele fără clei, trebuie să aplicați mai întâi o barieră anti-umiditate pe întreaga suprafață pe care urmează să se instaleze podeaua și apoi să instalați stratul de bază. Bariera trebuie să urmeze conturul peretelui de închidere, la o înălțime de cel puțin 50 mm. Suprapuneți bariera cu o grosime minimă de 100 mm și utilizați o bandă adezivă izolantă sau o fixă, dacă este necesar. După finalizare, bariera trebuie să acopere întreaga suprafață de beton, fără nicio zonă neacoperită. Nu fixați niciodată mecanic bariera cu șuruburi, cu cui sau cu capace, deoarece acest lucru i-ar putea compromite eficiența.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE (FĂRĂ CLEI)

Tăiați la lungimea dorită ruloul de material de strat de bază și instalați-l direct, acoperind întreaga suprafață. Stratul de bază trebuie să acopere întreaga suprafață fără nicio zonă neacoperită și trebuie să fie îmbinat în siguranță, folosind bandă adezivă izolantă. Nu fixați niciodată mecanic stratul de bază cu șuruburi, cu cui sau cu capace, deoarece acest lucru i-ar putea compromite eficiența. Instalați podeaua perpendicular pe stratul de bază. Respectați întotdeauna instrucțiunile de instalare recomandate de producătorul podelei.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE (CU CLEI)

Înainte de a instala stratul de bază, aplicați cleiul și asigurați-vă că suprafața a fost tratată pentru a împiedica umezeala. După aplicarea cleiului, tăiați la lungimea dorită ruloul de material de strat de bază și instalați-l direct, acoperind întreaga suprafață. Stratul de bază trebuie să acopere întreaga suprafață fără nicio zonă neacoperită și trebuie să fie îmbinat în siguranță, folosind bandă adezivă izolantă. Nu fixați niciodată mecanic stratul de bază cu șuruburi, cu cui sau cu capace, deoarece acest lucru i-ar putea compromite eficiența. Aplicați cleiul pe stratul de bază și instalați podeaua perpendicular pe stratul de bază. Respectați întotdeauna instrucțiunile de instalare recomandate de producătorul podelei.

RU РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ПРИ УКЛАДКЕ КЛЕЕВЫМ И ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ

Температура > 10°С / Влажность < 75%
Основание должно быть чистым, ровным, без конструктивных дефектов. Уровень влажности бетонного основания не должен превышать 2,5%.
Перед укладкой подложки упаковку следует открыть не менее чем за 48 часов до начала работ и поместить в рабочее помещение.

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ В ПРОЦЕССЕ УКЛАДКИ ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ

В случае укладки плавающим способом, необходимо уложить влагозащитный барьер на всю площадь пола, затем уложить подложку. Влагозащитный барьер следует уложить с припуском у стен на высоту не менее, чем 50 мм. Элементы влагозащитного барьера укладываются внахлест, припуск должен составлять не менее 100 мм, при необходимости использовать клейкую ленту для закрепления. Влагозащитный барьер должен полностью закрывать всю поверхность бетонного основания, не оставляя незащищенных участков. Не закрепляйте влагозащитный барьер при помощи винтов, гвоздей или скоб, чтобы не повредить его целостность.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ (ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ)

Обрежьте рулонную подложку до желаемой длины, уложите ее таким образом, чтобы полностью покрыть всю поверхность пола. Подложка должна быть уложена встык и хорошо зафиксирована скотчем. Не закрепляйте подложку при помощи винтов, гвоздей или скоб, чтобы не повредить ее целостность. Напольное покрытие укладывается перпендикулярно к направлению укладки подложки. Всегда следуйте рекомендациям по укладке производителя напольного покрытия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ (КЛЕЕВЫМ СПОСОБОМ)

Перед укладкой подложки нанесите клей и убедитесь, что поверхность обработана средством защиты от влаги. После нанесения клея обрежьте рулонную подложку до желаемой длины, уложите ее таким образом, чтобы полностью покрыть всю поверхность пола. Подложка должна быть уложена встык и хорошо зафиксирована скотчем. Не закрепляйте подложку при помощи винтов, гвоздей или скоб, чтобы не повредить ее целостность. Нанесите клей на подложку и уложите напольное покрытие перпендикулярно к направлению укладки подложки. Всегда следуйте рекомендациям по укладке производителя напольного покрытия.

www.amorimcorkposites.com

Data provided in this Material Data Sheet represents typical values. This information is not intended to be used as a purchasing specification and does not imply suitability for use in a specific application. Failure to select the proper sealing product may result in either product damage or personal injury. Please contact Amorim Cork Composites regarding recommendations for specific applications. Amorim Cork Composites expressly disclaims all warranties, including any implied warranties or merchantability or of suitability for a specific purpose. Amorim Cork Composites is not liable for any indirect, special, incidental, consequential or punitive damages as a result of using the information provided in this brochure, any of its material specification sheets, its products or any future use or re-use of them by any person or entity. For contractual purposes, please request our Product Specifications Sheet, Cork, like any other natural material, can undergo dimensional variations when subjected to large variations in temperature or moisture.

Os dados fornecidos nesta ficha técnica referem-se a números típicos. Estas informações não devem ser utilizadas como uma especificação de compra e não implicam adequação para utilização numa aplicação específica. Não selecionar o produto adequado pode resultar em danos no produto ou lesões pessoais. Entre em contacto com a Amorim Cork Composites de modo a obter recomendações para aplicações específicas. A Amorim Cork Composites exonera-se expressamente de quaisquer garantias, incluindo quaisquer garantias implícitas de comercialização ou de adequação para um determinado fim. A Amorim Cork Composites não será responsável por quaisquer danos indirectos, especiais, incidentais, consequenciais ou punitivos resultantes de utilização das informações descritas nesta ficha técnica de quaisquer fichas de especificação de materiais, dos seus produtos ou por qualquer futura utilização ou reutilização dos mesmos por qualquer pessoa ou entidade. Para fins contratuais, solicite a nossa ficha de especificações do produto. El corcho, como cualquier otro material natural, puede sufrir variaciones dimensionales cuando se somete a grandes variaciones de temperatura o humedad.

Les données fournies sur cette fiche technique représentent des valeurs typiques. Ces informations ne sont pas destinées à être utilisées comme spécification d'achat et n'impliquent pas qu'elles puissent être utilisées dans une application spécifique. Si vous ne sélectionnez pas le produit d'étanchéité approprié, vous risquez de l'endommager ou de vous blesser. Veuillez contacter Amorim Cork Composites pour les recommandations pour des applications spécifiques. Amorim Cork Composites décline expressément toutes les garanties, y compris les garanties implicites ou de qualité marchande ou d'aptitude à un usage spécifique. Amorim Cork Composites n'est pas responsable des dommages indirects, spéciaux, accessoires, consécutifs ou punitifs résultant de l'utilisation des informations fournies dans cette brochure, des fiches techniques de spécifications de matériaux, de ses produits ou de leur utilisation ou réutilisation future par toute personne ou entité. Pour des besoins contractuels, veuillez demander notre Feuille de spécifications de produit. Le liège, comme tout autre matériau naturel, peut subir des variations dimensionnelles lorsqu'il est soumis à de grandes variations de température ou d'humidité.

Die Daten in dieser Materialdatenblatt stellen typische Werte dar. Diese Information soll nicht als Einkaufsspezifikation verwendet werden und ist nicht für eine spezifische Anwendung geeignet. Falls nicht das geeignete Versiegelungsprodukt verwendet wird, kann dies zur Produktschädigung oder zu Personenschäden oder zu Personenschäden führen. Wenn Sie sich bitte Amorim Cork Composites bezüglich der Empfehlungen für spezifische Anwendungen. Amorim Cork Composites schließt ausdrücklich alle Garantien aus, inklusive aller stillschweigenden Garantien, der Verkaufsfähigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck. Amorim Cork Composites übernimmt keine Haftung für indirekte, besondere, zufällige, daraus folgender Schäden als Folge der Verwendung der Informationen in dieser Broschüre, der technischen Zeichnungen, der Produkte oder ihrer zukünftigen Verwendung oder Wiederverwendung dieser von einer Person oder Stelle. Für vertragliche Zwecke fordern Sie bitte unser Produktspezifikationsblatt an. Parken kann, wie jedes andere natürliche Material, Maßabweichungen aufweisen, wenn es zu starken Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt wird.

Los datos proporcionados en esta Hoja de Datos de Material representan valores típicos. Esta información no está destinada a ser utilizada como una especificación de compra o no implica la idoneidad para el